

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Шевролет**Модел:** Каптива**Регистрационен №** SA 8087 MT**Инв. №** 2051200000**Собственостна:** ДП „Пристанищна инфраструктура“**Местонахождение:** гр. Варна**Двигател №** Z20S1204251K**Рама №** KL1CG26RJ8B231149**Год. на производство на трансп. с-во:** 2008 г. **Брой врати:** 5**Обем на двигателя:** 1991 см<sup>3</sup>, 148 к.с. **Гориво:** дизел**Изминат пробег:** 211 650 км **Извършени ремонти:** 10 004, 22 лв.**Год. на придоб.:** 2008 г.**Стойност на придобиване:** 37 397, 50 лв.**Техническо състояние:**

1. **Двигател:** в исправност
2. **Трансмисия:** в движение
3. **Купе:** в движение
4. **Ел. инсталация:** в исправност
5. **Други:** Смяна масло, маслен, Polenov и филтър купе на 197 890 км.

**Забележка:** Затруднено превключване на задна скорост, климатикът не работи в пълна исправност, пр. дясно ел. моторче на стъклоповдигач – необходимо влагоизолиране.

**\*оборудване**

ABS	да	Въздушна възглавница	да	Серво управление	да
Алармена с-ма	да	Облегалка за главите	да	Автопилот	не
Ляи джанти	да	Кожен салон	да	Фарове за мъгла	да
Цветни стъкла	не	Блокиращ диференциал	не	Ел. огледала	да
Климатик	да	Отопление локално	да	Имобилайзер	да
Шибидях	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	да
Радиокасетофон	да	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	да
Чистачка за задно стъкло	да	Електрически стъкла	да	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	да	Рег. нивото спрямо пътя	не

**\*допълнително оборудване**

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик	да
пожарогасител	да	ключ за джанти	да

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Шкода**Модел:** Супърб**Регистрационен №** С 6644 ХС**Инв. №** 2052100002**Собственост на:** ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ПРИСТАНИЩА“**Местонахождение:** гр. Варна**Двигател №** АWХ481493**Рама №** ТМВДУ23U759095157**Год. на производство на трансп. с-во:** 2005 г. **Брой врати:** 4**Обем на двигателя:** 1896 см<sup>3</sup>, 128 к.с. **Гориво:** дизел**Изминат пробег:** 244 452 км **Извършени ремонти:** 19 241,71 лв.**Год. на придоб.:** 2005 г. **Стойност на придобиване:** 43 164 лв.**Техническо състояние:**

- Двигател:** автомобилът не е в движение от м. април 2017 г.
- Рама:** протекъл радиатор, акумулатор - за смяна
- Трансмисия:** не е в движение
- Купе:** не е в движение
- Ел. инсталация:** не е в движение
- Други:** Необходимо е сервизен оглед и раздвижване на спирачната система и окачване. Корозия по – купе.

\*оборудване

ABS	да	Въздушна възглавница	да	Серво управление	да
Алармена с-ма	да	Облегалка за главите	да	Автопилот	да
Лясти джанти	да	Кожен салон	не	Фарове за мъгла	да
Цветни стъкла	не	Блокиращ диференциал	не	Ел. огледала	да
Климатик	да	Отопление локално	да	Имобилайзер	да
Шибидах	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	да
Радиокасетофон	да	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	да
Чистачка за задно стъкло	не	Електрически стъкла	да	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	да	Рег. нивото спрямо пътя	не

\*допълнително оборудване

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик	да
пожарогасител	да	ключ за джанти	да

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Шкода**Модел:** Супърб**Регистрационен №** С 9922 ХС**Инв. №** 2052100003**Собственост на:** ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ПРИСТАНИЩА“**Местонахождение:** гр. Варна**Двигател №** AWX481669**Рама №** TMBDU23U759095143**Год. на производство на трансп. с-во:** 2005 г. **Брой врати:** 4**Обем на двигателя:** 1896 см<sup>3</sup>, 128 к.с. **Гориво:** дизел**Изминат пробег:** 281 940 км **Извършени ремонти:** 32 648.82 лв.**Год. на придоб.:** 2005 г.**Стойност на придобиване:** 43 164 лв.**Техническо състояние:**

- Двигател:** автомобилът не е в движение от м. април 2017 г.
- Рама:** пистов ремък на климатик, акумулатор – за смяна
- Трансмисия:** не е в движение
- Купе:** не е в движение
- Ел. инсталация:** не е в движение
- Други:** Необходимо е сервизен оглед и раздвижване на спирачната система и окачване. Корозия по – купе.

\*оборудване

ABS	да	Въздушна възглавница	да	Серво управление	да
Алармена с-ма	да	Облегалка за главите	да	Автопилот	да
Лясти джанти	не	Кожен салон	не	Фарове за мъгла	да
Цветни стъкла	да	Блокиращ диференциал	не	Ел. огледала	да
Климатик	да	Отопление локално	да	Имобилайзер	да
Шибидях	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	да
Радиокасетофон	да	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	да
Чистачка за задно стъкло	не	Електрически стъкла	да	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	да	Рег. нивото спрямо пътя	не

\*допълнително оборудване

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик	да
пожарогасител	да	ключ за джанти	да

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Форд**Модел:** Транзит**Регистрационен №** СА 1259 ВА**Инв. №** 2051400004**Собственост на:** ДП „Пристанищна инфраструктура“**Местонахождение:** гр. Русе**Двигател №** ХТ01585**Рама №** WF0LXXGBVLXT01585**Год. на производство на трансп. с-во:** 1999 г. **Брой врати:** 4**Обем на двигателя:** 2496 см<sup>3</sup>, 75 к.с. **Гориво:** дизел**Изминат пробег:** 334 920 км **Извършени ремонти:** 0,00 лв.**Год. на придоб.:** 2015 г.**Стойност на придобиване:** 2 378 лв.**Техническо състояние:**

1. **Двигател:** не е в движение
2. **Рама:** не е в движение
3. **Трансмисия:** не е в движение
4. **Купе:** не е в движение
5. **Ел. инсталация:** не е в движение
6. **Други:** Изключително лошо състояние, отговарящо на възрастта. Ръжда навсякъде, салонът е силно похабен, липсва тапицерия на вратите. Всички амортизъри са влезли в купето, изгнили прагове, тотална корозия, разбита ходова и кормилна част. Липсва гърне и задни врати.

\*оборудване

ABS		Въздушна възглавница		Серво управление	
Алармена с-ма		Облегалка за главите		Автопилот	
Ляги джанги		Кожен салон		Фарове за мъгла	
Цветни стъкла		Блокиращ диференциал		Ел. огледала	
Климатик		Отопление локално		Имобилайзер	
Шибидях		Отопление седалки		Централно заключване	
Радиокасетофон		Спортни седалки		С-ма против приплъзване	
Чистачка за задно стъкло		Електрически стъкла		Ел. регулиране на окачване	
Умивател на фарове		Бордови компютър		Рег. нивото спрямо пътя	

\*допълнително оборудване

аптечка		резервна гума	
триъгълник		крик, теглич	
пожарогасител		ключ за джанги	

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Лада **Модел:** Ваз 232900 /Нива/**Регистрационен №** СА 5868 АВ **Инв. №** 2052100004**Собственост на:** ДП „Пристанищна инфраструктура“**Местонахождение:** гр. Бургас**Двигател №** 212137823673 **Рама №** X6123290040004150**Год. на производство на трансп. с-во:** 2005 г. **Брой врати:** 4**Обем на двигателя:** 1690 см<sup>3</sup>, 78 к.с. **Гориво:** бензин**Изминат пробег:** 104 572 км **Извършени ремонти:** 2 835,95 лв.**Год. на придоб.:** 2005 г. **Стойност на придобиване:** 22 440 лв.**Техническо състояние:**

1. **Двигател:** не е в движение
2. **Рама:** не е в движение
3. **Трансмисия:** не е в движение
4. **Купе:** не е в движение
5. **Ел. инсталация:** не е в движение
6. **Други:** Автомобилът е с повредена водна помпа и ремъчна шайба. Пробит изпускателен колектор. Установена корозия по носеща конструкция.

\*оборудване

ABS	не	Въздушна възглавница	не	Серво управление	не
Алармена с-ма	не	Облегалка за главите	да	Автопилот	не
Лясти джанти	не	Кожен салон	не	Фарове за мъгла	не
Цветни стъкла	не	Блокиращ диференциал	да	Ел. огледала	не
Климатик	не	Отопление локално	да	Имобилайзер	не
Шибидах	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	не
Радиокасетофон	не	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	не
Чистачка за задно стъкло	не	Електрически стъкла	не	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	не	Рег. нивото спрямо пътя	не

\*допълнително оборудване

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик, теглич	не
пожарогасител	да	ключ за джанти	да

## ИНФОРМАЦИОННА КАРТА Приложение № 6

за определяне техническото състояние на транспортни средства

Марка: Шевролет

Модел: Каптива

Регистрационен № СА 8084 МТ

Инв. № 2051300001

Собственост на: ДП „Пристанищна инфраструктура“

Местонахождение: гр. Бургас

Двигател № Z20S1204777K

Рама № KL1CG26RJ8B230747

Год. на производство на трансп. с-во: 2008 г. Брой врати: 5

Обем на двигателя: 1991 см<sup>3</sup>, 148 к.с. Гориво: дизел

Изминат пробег: 160 978 км Извършени ремонти: 18 156, 57 лв.

Год. на придоб.: 2008 г.

Стойност на придобиване: 37 397, 50 лв.

### Техническо състояние:

1. Двигател: в изправност
2. Рама: в движение
3. Трансмисия: в изправност
4. Купе: в движение
5. Ел. инсталация: в изправност
6. Други: Премахнат DPF филтър на 145 822 км., ремонт на стартер, смяна ремък и ролки на 156 600 км., смяна съединител комплект, лагер и маховик на 158 500 км., смяна масло и филтри на 159 300 км.

**Забележка:** Неработещ климатроник и ABS, Необходима подмяна на задни сп. дискове и накладки. Автомобила е претърпял ПТП през м. август 2019 г. - предна дясна част. Отремонтиран по "КАСКО" от "ОЗК" в оторизиран сервиз.

### \*оборудване

ABS	да	Въздушна възглавница	да	Серво управление	да
Алармена с-ма	да	Облегалка за главите	да	Автопилот	не
Ляти джанти	да	Кожен салон	не	Фарове за мъгла	да
Цветни стъкла	не	Блокиращ диференциал	не	Ел. огледала	да
Климатик	да	Отопление локално	да	Имобилайзер	не
Шибидах	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	да
Радиокасетофон	да	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	да
Чистачка за задно стъкло	да	Електрически стъкла	да	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	да	Рег. нивото спрямо пътя	не

### \*допълнително оборудване

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик	да
пожарогасител	да	ключ за джанти	да

Автомобила е снабден с теглич придобит и монтиран на 26.112012г на стойност 1230,00 лв. Остатъчна стойност към 31.12.2019г-310,99лв., инв.№ 2060300007

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Шевролет**Модел:** Каптива**Регистрационен №** СА 8085 МТ**Инв. №** 2051100008**Собственост на:** ДП „Пристанищна инфраструктура“**Местонахождение:** гр. Русе**Двигател №** Z20S1198420K**Рама №** KL1CG26RJ8B225066**Год. на производство на трансп. с-во:** 2008 г. **Брой врати:** 5**Обем на двигателя:** 1991 см<sup>3</sup>, 148 к.с. **Гориво:** дизел**Изминат пробег:** 292 198 км **Извършени ремонти:** 24 393, 24 лв.**Год. на придоб.:** 2008 г. **Стойност на придобиване:** 37 397, 50 лв.**Техническо състояние:**

1. **Двигател:** в исправност
2. **Трансмисия:** в движение
3. **Купе:** в движение
4. **Ел. инсталация:** в исправност
5. **Други:** Смяна турбокомпресор – 236 506 км., жила ск. кутия – 259 000 км., охладител АГР и водно съединение – 262 000 км., лагер главина на задно колело 265 500 км., задни накладки и акумулатор – 270 000 км., смяна масло и филтри – 279 000 км.

**Забележка:** Надраскана пр. лява врата – заведена щета по КАСКО

\*оборудване

ABS	да	Въздушна възглавница	да	Серво управление	да
Алармена с-ма	да	Облегалка за главите	да	Автопилот	не
Ляти джанти	да	Кожен салон	да	Фарове за мъгла	да
Цветни стъкла	да	Блокиращ диференциал	не	Ел. огледала	да
Климатик	да	Отопление локално	да	Имобилайзер	да
Шибидях	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	да
Радиокасетофон	да	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	да
Чистачка за задно стъкло	да	Електрически стъкла	да	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	да	Рег. нивото спрямо пътя	не

\*допълнително оборудване

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик, теглич	да
пожарогасител	да	ключ за джанти	да

**ИНФОРМАЦИОННА КАРТА**

за определяне техническото състояние на транспортни средства

**Марка:** Шкода**Модел:** Октавия**Регистрационен №** СА 9995 ВМ**Инв. №** 2051300000**Собственост на:** ДП „Пристанищна инфраструктура“**Местонахождение:** гр. Бургас**Двигател №** BKD860389**Рама №** TMBBE21Z162270290**Год. на производство на трансп. с-во:** 2006 г. **Брой врати:** 4**Обем на двигателя:** 1968 см<sup>3</sup>, 138 к.с. **Гориво:** дизел**Изминат пробег:** 238 377 км **Извършени ремонти:** 15 250, 43 лв.**Год. на придоб.:** 2006 г.**Стойност на придобиване:** 39 966 лв.**Техническо състояние:**

1. **Двигател:** в исправност
2. **Рама:** в движение
3. **Трансмисия:** в исправност
4. **Купе:** в движение
5. **Ел. инсталация:** в исправност
6. **Други:** Автомобилът е претърпял пътнотранспортно произшествие през м. януари 2016 г. Отремонтиран в сервиз Никауто 09 по застраховка КАСКО. Ремонт на динамо генератор – диоден блок – 237 900 км.

\*оборудване

ABS	да	Въздушна възглавница	да	Серво управление	да
Алармена с-ма	да	Облегалка за главите	да	Автопилот	да
Ляти джанти	не	Кожен салон	не	Фарове за мъгла	да
Цветни стъкла	не	Блокиращ диференциал		Ел. огледала	да
Климатик	да	Отопление локално	да	Имобилайзер	да
Шибидах	не	Отопление седалки	не	Централно заключване	да
Радиокасетофон	да	Спортни седалки	не	С-ма против приплъзване	да
Чистачка за задно стъкло	не	Електрически стъкла	да	Ел. регулиране на окачване	не
Умивател на фарове	не	Бордови компютър	да	Рег. нивото спрямо пътя	не

\*допълнително оборудване

аптечка	да	резервна гума	да
триъгълник	да	крик, теглич	да
пожарогасител	да	ключ за джанти	да